

Labor Stationstrasse 1 8192 Glattfelden www.kies-ag-glattfelden.ch

Tel +41 44 867 03 59 a.gerber@kies-ag-glattfelden.ch

Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Kies AG Glattfelden Kies+ Betonwerk Stationsstrasse 1 8192 Glattfelden

Prüfung-Nr.: 2308085

Prüfung am: 11.09.2023

Material-Nr.: K03 Bezeichnung: Kies 8-16

 $G(C85/20); \ FI(15); \ f(1,5); \ CI(0,02); \ AS(0,2); \ F(5);$ Kategorie:

PSV(44); <0.125 f(1,5)

Hersteller Mat.: Kies AG Glattfelden

Kies+ Betonwerk Stationsstrasse 1 8192 Glattfelden

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:

Lieferant:

Kies AG Glattfelden

Kies+ Betonwerk

Entnahmedatum: 08.08.2023 (KW:32)

Entnahmeort: Werk Entnahmestelle: Förderband Andy Gerber Probenehmer:

Art der Probe: Einzelprobe

Probemenge: 40 kg Probeneingang: 08.08.2023

Prüfergebnisse:


Kornverteilung:

Sieb [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	120
Durchg, [%]	0,2	0,2					0,3		2,4		99,2	100,0					

Siebsatz: 1

k-Ziffer:

D-Summe:



Kornrohdichte: Schüttdichte: Eigenfeuchte:

Kernfeuchte:

0,22 M-%

Feinanteile < 0,063 :

Kornform (Messschieber): Kornform (Plattigkeit): Organische Bestandteile:

0,18 %

Glattfelden, am 22.02.2024

(Andy Gerber)