

## Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Kies AG Glattfelden  
Kies + Betonwerke Glattfelden  
Stationsstrasse 1  
8192 Glattfelden

**Prüfung-Nr.:** 2308081

**Prüfung am:** 09.08.2023

**Material-Nr.:** K05

**Bezeichnung:** Brechsand 0-4

**Hersteller Mat.:** Kies AG Glattfelden  
Kies + Betonwerke Glattfelden  
Stationsstrasse 1  
8192 Glattfelden

### Anlieferung / Entnahme:

**Lieferschein-Nr.:**

**Lieferant:** Kies AG Glattfelden  
Kies + Betonwerke  
Glattfelden

**Entnahmedatum:** 08.08.2023 (KW:32)

**Entnahmeort:** Werk  
**Entnahmestelle:** Förderband  
**Probenehmer:** Andy Gerber

**Art der Probe:** Einzelprobe

**Probemenge:** 40 kg

**Probeneingang:** 08.08.2023

### Prüfergebnisse:


**Kornverteilung:**

Sieb [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	120
Durchg. [%]	10,8	15,3	26,0	37,6	52,4	72,2	95,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Siebsatz: 1


k-Ziffer: 2,16

D-Summe: 683,87



..	---	< 0,063 :	9,57 %
..	---	..	---
..	0,75 M-%	..	---
..	---	..	---

, am 07.09.2023

  
(Andy Gerber)